

Перфоратор ручной
электрический
Е-111А
(П-40Э)



Таблица А4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
1	90000	ИЭ4728.00.00.12	Втулка	1	+	+
2	90027	ИЭ4728.00.00.26	Кольцо пружинное	1	+	+
3		6,0-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	1	+	+
4	92028	ИЭ4728.00.00.37	Штифт	6	+	+
5	90054	ИЭ4728.00.00.38	Втулка	1	+	+
6	90036	ИЭ4728.00.00.13	Втулка	1	+	+
7	90020	ИЭ4728.00.00.39	Втулка	1	+	+
8	90030	ИЭ4728.00.00.41	Шайба	2	+	+
9	90092	ИЭ4728.00.00.28	Пружина	1	+	+
10	90019	ИЭ4728.00.00.16	Втулка	1	+	+
11	90070	ИЭ4728.00.00.33	Кольцо	1	+	+
12	90148	ИЭ4728.00.00.41	Втулка	1	+	+
13		7,938-20 ГОСТ 3722-81	Шарик	1	+	+
14	90037	ИЭ4728.00.00.17	Шпонка	1	+	+
15	90038	ИЭ4728.00.00.18	Шпонка	1	+	+
16	90029	ИЭ4728.00.00.47	Ролик	2	+	+
17	90023	ИЭ4728.00.00.04	Букса	1	+	+
18	90013	ИЭ4728.00.00.36	Кольцо	1	+	+
19	90018	ИЭ4728.00.00.35	Кольцо	2	+	+
20	90025	ИЭ4728.00.00.52	Переходник	1	+	+
21	900137	М5-6x16.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
22	90151	5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	8	+	+
23	90153	3x14 ГОСТ 3128-70	Штифт	1	+	+
24	90135	ИЭ4728.00.00.22	Штифт	1	+	+
25	90073	ИЭ4728.00.00.32	Кольцо	1	+	+

Продолжение таблицы А4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
26	90078	ИЭ4728.00.00.03	Корпус	1	+	+
27	90027	ИЭ4728.00.00.49	Прокладка	1	+	+
28		СТ 46-34-4 ГОСТ 288-72	Кольцо	1	+	+
29	90035	2,2-35x50-3-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05146-78	Манжета	1	+	+
30		1000907 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
31	90016	ИЭ4728.00.00.51	Кольцо	1	+	+
32	90149	ИЭ4728.00.00.07	Втулка	1	+	+
33		7,0-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	20	+	+
34	90056	ИЭ4728.00.00.08	Втулка	1	+	+
35	90004	ИЭ4728.00.00.46	Втулка	1	+	+
36	90003	ИЭ4728.00.00.53	Амортизатор	1	+	+
37	90008	ИЭ4728.00.00.57	Шайба	1	+	+
38	90006	ИЭ4728.00.00.45	Кольцо	1	+	+
39		ИЭ4728.00.00.55	Втулка	1	+	+
40	90060	ИЭ4728.00.00.09	Втулка	1	+	+
41	90090	ИЭ4728.03.00.09	Полукольцо	2	+	+
42	90061	ИЭ4728.03.00.03	Втулка	1	+	+
43	90110	ИЭ4728.03.00.07	Шайба	max 5	+	+
44	90093	ИЭ4728.03.00.05	Пружина	1	+	+
45	90111	ИЭ4728.03.00.07-01	Шайба	1	+	+
46	90074	ИЭ4728.03.00.08	Кольцо	1	+	+
47	90062	ИЭ4728.03.00.02	Втулка	1	+	+
49	92059	3,969-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	6	+	+
50	90069	ИЭ4728.03.00.01	Колесо зубчатое	1	+	+
51	90112	ИЭ4728.03.00.06	Шайба	1	+	+
52	91963	5x5x16 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2	+	+
53	90066	ИЭ4728.03.00.04	Гильза	1	+	+
54		6-1000808АЛ ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
55	90024	ИЭ4728.00.00.31	Боек	1	+	+
56	90012	ИЭ4728.00.00.65	Кольцо	2	+	+
57	90039	ИЭ4728.00.00.14	Поршень	1	+	+
58	90026	ИЭ4728.00.00.15	Палец	1	+	+
59	90079	ИЭ4728.06.00.00	Корпус	1	+	+

Продолжение таблицы А.4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
60	90138	М5-6x12.58.019 ГОСТ 17475-80	Винт	8	+	+
61	90082	ИЭ4728.00.00.19	Крышка	1	+	+
62	90017	ИЭ4728.02.00.01	Вал-шестерня	1	+	+
63	91935	В20.65С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
64	90021	ИЭ4728.02.00.05	Втулка	1	+	+
65		6-1000904 ГОСТ 8338-75	Подшипник	2	+	+
66	90113	ИЭ4728.00.00.43-11	Шайба	1	+	+
67	90044	ИЭ4728.02.00.02	Колесо зубчатое	1	+	+
68	90031	ИЭ4728.02.00.06	Шайба	1	+	+
69	90028	ИЭ4728.02.00.03	Пружина	3	+	+
70	90032	ИЭ4728.02.00.07	Шайба	1	+	+
71	90440	В6 65С2ВА ГОСТ 13940-86	Кольцо	1	+	+
72	90115	ИЭ4728.00.00.43	Шайба (подбор)	1	+	+
	90116	ИЭ4728.00.00.43-01	Шайба (подбор)	1	+	+
	90117	ИЭ4728.00.00.43-02	Шайба (подбор)	1	+	+
	90118	ИЭ4728.00.00.43-03	Шайба (подбор)	1	+	+
	90119	ИЭ4728.00.00.43-04	Шайба (подбор)	1	+	+
	90120	ИЭ4728.00.00.43-05	Шайба (подбор)	1	+	+
	90121	ИЭ4728.00.00.43-06	Шайба (подбор)	1	+	+
	90122	ИЭ4728.00.00.43-07	Шайба (подбор)	1	+	+
	90123	ИЭ4728.00.00.43-08	Шайба (подбор)	1	+	+
90124	ИЭ4728.00.00.43-09	Шайба (подбор)	1	+	+	
73	90139	М5-6x12.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
74	90046	ИЭ4728.00.00.21	Крышка	1	+	+
75	90091	ИЭ4728.00.00.48	Прокладка	1	+	+
76	90075	ИЭ4728.01.00.06	Кольцо	1	+	+
77	90033	ИЭ4728.01.00.02	Шайба	1	+	+
78		СК 08 1210 ГОСТ 4060-78	Подшипник	1	+	+
79	90040	ИЭ4728.01.01.00	Шатун	1	+	+
80	90007	ИЭ4728.01.00.05	Кривошип	1	+	+
81	90010	ИЭ4728.01.00.01	Крышка	1	+	+

Продолжение таблицы А.4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
82		7000104 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
83	90015	ИЭ4728.01.00.03	Шестерня	1	+	+
84	90041	ИЭ4728.01.00.04	Колесо зубчатое	1	+	+
85	90042	ИЭ4728.00.00.42	Шайба (подбор)	1	+	+
	90125	ИЭ4728.00.00.42-01	Шайба (подбор)	1	+	+
	90126	ИЭ4728.00.00.42-02	Шайба (подбор)	1	+	+
	90127	ИЭ4728.00.00.42-03	Шайба (подбор)	1	+	+
	90128	ИЭ4728.00.00.42-04	Шайба (подбор)	1	+	+
	90129	ИЭ4728.00.00.42-05	Шайба (подбор)	1	+	+
	90130	ИЭ4728.00.00.42-06	Шайба (подбор)	1	+	+
	90131	ИЭ4728.00.00.42-07	Шайба (подбор)	1	+	+
	90132	ИЭ4728.00.00.42-08	Шайба (подбор)	1	+	+
	90133	ИЭ4728.00.00.42-09	Шайба (подбор)	1	+	+
		ИЭ4728.00.00.42-11	Шайба (подбор)	1	+	+
86		941/6 ГОСТ 4060-78	Подшипник	1	+	+
87		1.2-13x26-3-1 (без пружины) ГОСТ 8752-79/ОСТ38.05146-78	Манжета	1	+	+
88	90063	ИЭ4728.04.10.03	Втулка	1	+	+
89		6-180200 С9Ш ГОСТ 8882-75	Подшипник	1	+	+
90		ЕИФЮ.758495.404-13	Шайба	1	+	+
91	90053	ИЭ4728.04.10.01	Вентилятор	1	+	+
92	90001	ИЭ4728.04.10.00	Якорь	1	+	+
93		6-80029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
94		ИЭ4728.04.00.07	Шайба	1	+	+
95	90045	ИЭ4728.04.00.06	Шайба пружинная	1	+	+
96	90067	ИЭ4728.04.00.03	Диафрагма	1	+	+
97	91256	ЕИФЮ.758161.018-05	Винт	2	+	+
98		ИЭ4728.04.20.00	Статор	1	+	+
99	90081	ИЭ4728.04.00.01	Корпус	1	+	+
100	90098	ИЭ4728.00.00.62-03	Табличка	1	+	+
102	90140	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	7	+	+
103	90446	ЕИФЮ.758162.402	Винт специальный	2	+	+
104	90944	М4-6G.05.016 ГОСТ 5916-70	Гайка	4	+	+

Продолжение таблицы А.4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
105	90403	ЕИФЮ.753572.405	Пружина спиральная	2	+	+
106	91152	ЕИФЮ.685224.405-01	Щетка	2	+	+
107	90009	ИЭ4728.04.00.04	Щеткодержатель	2	+	+
108	90046	ИЭ4728.04.00.02	Крышка	1	+	+
109	90047	ИЭ4728.00.00.01	Накладка правая	1	+	+
110	90101	ИЭ4728.00.00.62-01	Табличка	1	+	+
111	90049	ИЭ4728.00.00.25	Амортизатор	2	+	+
112		Модель 1298.0303 (6А, 250В)	Выключатель	1	+	+
113	90106	ИЭ4728.00.00.61	Тяга	1	+	+
114	90085	ИЭ4728.08.00.00	Курок	1	+	+
115* ¹		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
115* ²		WXPС-334М+R1MΩ-03-80	Конденсатор	1	+	+
115		WXPС-224М+R1MΩ-03-80	Конденсатор	1	+	+
116		ИЭ4728.04.00.26	Прокладка	1	+	+
117	90147	ЕИФЮ.648342.401	Колодка соединительная	1	+	+
118	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
119	90105	ИЭ4728.00.00.24	Трубка защитная	1	+	+
120		ПРС-ВП2-1,0-250-18-10-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	+
121	90022	ИЭ4728.00.00.02	Накладка левая	1	+	+
122	90102	ИЭ4728.00.00.62	Табличка	2	+	
	90101	ИЭ4728.00.00.62-01	Табличка	2		+
123	92119	ЕИФЮ.758161.020-01	Винт	6	+	+
124	90141	ЕИФЮ.758161.020	Винт	7	+	+
126	90068	ИЭ4728.07.00.03	Защелка	1	+	+
127	90094	ИЭ4728.07.00.04	Пружина	1	+	+
128	90089	ИЭ4728.07.00.02	Ползун	1	+	+
129	90095	ИЭ4728.07.00.01	Ручка	1	+	+
130	90142	M5-6ex25.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
131	90150	ИЭ4726Э.03.01.00	Рукоятка	1	+	+

Продолжение таблицы А.4

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-111А	П-40Э
132	90109	ИЭ4728.05.00.01	Хомут	1	+	+
133	90143	ИЭ4726Э.03.00.06-01	Винт	1	+	+
134	90145	ИЭ4726Э.03.00.07	Гайка	1	+	+
135	90146	Е-131А.746611.003-01	Глубиномер	1	+	+
136	91248	ИЭ4726Э.03.02..00	Винт	1	+	+

Примечание (* - взаимозаменяемые или применялись ранее)

Поз.115*¹ до 01.06.03; поз.115*² с 01.06.03При заказе поз.115*¹ взамен поставлять поз.115*²Поз.115*² до 01.08.05; поз.115 с 01.08.05Поз.115*² и поз.115 взаимозаменяемые