

Перфоратор ручной
электрический
Е-117А
П-25Э



Таблица А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
1* ¹	92016	ИЭ4726Э.00.00.35	Втулка	1	+	+
1	91930	Е-113А.00.00.34	Втулка	1	+	+
2	92061	В16.65С2ВА Хим. Окс. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
3	91935	В20.65С2ВА Хим. Окс. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
4* ¹	92163	ИЭ4726Э.00.00.34	Втулка (черный)	1	+	+
4* ²	91929	ИЭ4726Э.00.00.42	Втулка (черный)	1	+	+
4* ³	91929	ИЭ4726Э.00.00.42	Втулка (синий)	1	+	
	92164	ИЭ4726Э.00.00.42-01	Втулка (черный)	1		+
4	92164	ИЭ4726Э.00.00.42-01	Втулка (черный)	1	+	+
5* ¹	92021	ИЭ4726Э.00.00.36	Втулка	1	+	+
	92022	ИЭ4726Э.00.00.37	Втулка	1	+	+
5	91931	Е-113А.00.00.05	Втулка	1	+	+
6	92041	ИЭ4726Э.00.00.04	Пружина	1	+	+
7	91946	ИЭ4726Э.00.00.18	Шайба	1	+	+
8* ¹	91262	ЕИФЮ.758161.012-02	Винт	6	+	+
8		2.М4-6х12.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	6	+	+
9	92213	4.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	+	+
10* ¹	92024	ИЭ4726Э.00.00.07	Кожух (черный)	1	+	+
		ИЭ4726Э.00.00.12	Кожух (черный)	1	+	+
10* ²	92093	ИЭ4726Э.00.00.43	Кожух (черный)	1	+	+
10* ³	92093	ИЭ4726Э.00.00.43	Кожух (синий)	1	+	
	92165	ИЭ4726Э.00.00.43-01	Кожух (черный)	1		+
10* ⁴		ИЭ4726Э.00.00.43-02	Кожух (синий)	1	+	
		ИЭ4726Э.00.00.43-03	Кожух (черный)	1		+
10		ИЭ4726Э.00.00.43-03	Кожух (черный)	1	+	+
11* ¹	92069	ИЭ4726Э.00.00.13	Пробка	1	+	+
11* ²	92170	ИЭ4726Э.00.00.46	Пробка	1	+	+

Продолжение таблицы А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
12	91910	1,2-17x32-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05146-78	Манжета	1	+	+
13* ¹	92162	ЕИФЮ.758161.012-05	Винт	4	+	+
13		2.М4-6x18.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
14	91924	ИЭ4726Э.00.00.08	Втулка	1	+	+
15	92023	ИЭ4726Э.00.00.09	Прокладка	1	+	+
16	92064	1000903 ГОСТ 8338-75	Подшипник	3	+	+
17	92166	ИЭ4726Э.02.00.15	Кольцо	2	+	+
18* ¹		ИЭ4726Э.02.00.06	Кольцо	1	+	+
18	92167	ИЭ4726Э.02.00.21	Кольцо	1	+	+
19	92002	ИЭ4726Э.02.00.05	Шайба (подбор)	1	+	+
	92181	ИЭ4726Э.02.00.05-01	Шайба (подбор)	1	+	+
20	92004	ИЭ4726Э.02.00.04	Пружина	1	+	+
21	92123	ИЭ4726Э.02.00.17	Шайба	1	+	+
22	92001	ИЭ4726Э.02.00.16	Втулка	1	+	+
23	92059	3,969-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	6	+	+
24* ¹	92060	ИЭ4726Э.02.00.23	Колесо зубчатое	1	+	+
24	92034	ИЭ4726Э.02.00.25	Колесо зубчатое	1	+	+
25* ¹	92003	ИЭ4726Э.02.00.02	Шайба	1	+	+
25		ИЭ4726Э.02.00.26	Шайба	1	+	+
26		6-1000806 ГОСТ8338-75	Подшипник	1	+	+
27		7,0-60 ГОСТ3722-81	Шарик	1	+	+
28	91950	ИЭ4726Э.00.00.31	Шпонка	2	+	+
29	91951	4x4x8 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1	+	+
30* ¹	92017	ИЭ4726Э.02.00.22	Ствол	1	+	+
30	91944	ИЭ4726Э.02.00.24	Ствол	1	+	+
31	91918	ИЭ4726Э.02.00.12	Переходник	1	+	+
32	91923	ИЭ4726Э.02.00.11	Шайба	1	+	+
33* ¹	91909	ИЭ4726Э.02.00.09	Амортизатор	1	+	+
33		ИЭ4726Э.02.00.28	Амортизатор	1	+	+
34* ¹	91926	ИЭ4726Э.02.00.18	Шайба	1	+	+
35* ¹	92006	ИЭ4726Э.02.00.13	Кольцо	1	+	+
35		O-Ring 10,00-3,00 Simrit 80 FKM 610 Арт. № 449408	Кольцо	1	+	+

Продолжение таблицы А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
36* ¹	91925	ИЭ4726Э.02.00.19	Втулка	1	+	+
36		ИЭ4726Э.02.00.27	Втулка	1	+	+
37	92005	ИЭ4726Э.02.00.14	Кольцо	1	+	+
38* ¹	92161	ИЭ4726Э.00.00.06	Боёк	1	+	+
38* ²	91927	ИЭ4726Э.00.00.44	Боёк	1	+	+
38	91927	ИЭ4726Э.00.00.47	Боёк	1	+	+
39	92082	2-115 N 3578-80 фирмы «Parker»	Кольцо уплотнительное	2	+	+
40* ¹	92051	ИЭ4726Э.00.00.26	Поршень	1	+	+
40	91939	ИЭ4726Э.00.00.45	Поршень	1	+	+
41	91938	ИЭ4726Э.00.00.11	Палец	1	+	+
42* ¹	92029	ИЭ4726Э.01.02.00	Корпус	1	+	+
42	91936	ИЭ4726Э.01.04.00	Корпус	1	+	+
43* ¹	92119	ЕИФЮ.758161.020-01	Винт	2	+	+
43		2-5x40.01.019 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
44* ¹	92117	ЕИФЮ.758161.018-06	Винт	2	+	+
44		ЕИФЮ.758161.018-08	Винт	2	+	+
45	92008	ИЭ4726Э.01.00.02	Шайба (подбор)	1	+	+
	92182	ИЭ4726Э.01.00.02-01	Шайба (подбор)	1	+	+
	92183	ИЭ4726Э.01.00.02-02	Шайба (подбор)	1	+	+
	92184	ИЭ4726Э.01.00.02-03	Шайба (подбор)	1	+	+
	92185	ИЭ4726Э.01.00.02-04	Шайба (подбор)	1	+	+
	92186	ИЭ4726Э.01.00.02-05	Шайба (подбор)	1	+	+
	92187	ИЭ4726Э.01.00.02-06	Шайба (подбор)	1	+	+
	92188	ИЭ4726Э.01.00.02-07	Шайба (подбор)	1	+	+
	92189	ИЭ4726Э.01.00.02-08	Шайба (подбор)	1	+	+
	92190	ИЭ4726Э.01.00.02-09	Шайба (подбор)	1	+	+
	92191	ИЭ4726Э.01.00.02-10	Шайба (подбор)	1	+	+
	92192	ИЭ4726Э.01.00.02-11	Шайба (подбор)	1	+	+
92193	ИЭ4726Э.01.00.02-12	Шайба (подбор)	1	+	+	
46* ¹	92010	ИЭ4726Э.01.03.01	Вал-шестерня	1	+	+
46	92011	ИЭ4726Э.01.03.05	Вал-шестерня	1	+	+
47	92058	1000900 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
48* ¹	91905	ИЭ4726Э.01.03.02	Шестерня	1	+	+
48	92055	ИЭ4726Э.01.03.02-01	Шестерня	1	+	+
49		6-80029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
50	91919	ИЭ4726Э.01.03.03	Шестерня	1	+	+
51* ¹		ИЭ4726Э.00.00.14	Крышка	1	+	+

Продолжение таблицы А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
51* ²	91937	ИЭ4726Э.00.00.38	Крышка	1	+	+
51		ИЭ4726Э.00.00.38-01	Крышка	1	+	+
52* ¹	92026	ИЭ4726Э.00.00.15	Прокладка	1	+	+
52	91941	ИЭ4726Э.00.00.39	Прокладка	1	+	+
53	92107	ИЭ4726Э.01.01.12	Кольцо	1	+	+
54	92007	ИЭ4726Э.01.01.05	Шайба	1	+	+
55		2x7,8 А5 ГОСТ 6870-81	Ролик	15	+	+
56	91904	ИЭ4726Э.01.01.08	Шатун	1	+	+
57* ¹	92019	ИЭ4726Э.01.01.09	Кривошип	1	+	+
57	92010	ИЭ4726Э.01.01.10	Кривошип	1	+	+
58	92211	2М4-6gx10.58.05 ГОСТ 17475-80	Винт	4	+	+
59	92008	ИЭ4726Э.01.01.02	Крышка	1	+	+
60		1000903 ГОСТ 8338-75	Подшипник	2	+	+
61	91903	ИЭ4726Э.01.01.03	Колесо зубчатое	1	+	+
62	91009	ИЭ4726Э.01.00.01	Шайба (подбор)	1	+	+
	92194	ИЭ4726Э.01.00.01-01	Шайба (подбор)	1	+	+
	92195	ИЭ4726Э.01.00.01-02	Шайба (подбор)	1	+	+
	92196	ИЭ4726Э.01.00.01-03	Шайба (подбор)	1	+	+
	92197	ИЭ4726Э.01.00.01-04	Шайба (подбор)	1	+	+
	92198	ИЭ4726Э.01.00.01-05	Шайба (подбор)	1	+	+
	92199	ИЭ4726Э.01.00.01-06	Шайба (подбор)	1	+	+
	92200	ИЭ4726Э.01.00.01-07	Шайба (подбор)	1	+	+
	92201	ИЭ4726Э.01.00.01-08	Шайба (подбор)	1	+	+
	92202	ИЭ4726Э.01.00.01-09	Шайба (подбор)	1	+	+
	92203	ИЭ4726Э.01.00.01-10	Шайба (подбор)	1	+	+
	92204	ИЭ4726Э.01.00.01-11	Шайба (подбор)	1	+	+
92205	ИЭ4726Э.01.00.01-12	Шайба (подбор)	1	+	+	
63	91940	ИЭ4726Э.00.00.16	Прокладка	1	+	+
64* ¹	92118	ЕИФЮ.758161.020-03	Винт	2	+	+
64		2-5x35.01.019 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
66* ¹	91952	ИЭ4726Э.04.30.00	Щит промежуточный	1	+	+
66* ²	92206	ИЭ4726Э.04.30.02	Щит промежуточный	1	+	+
66		ИЭ4726Э.04.30.02-01	Щит промежуточный	1	+	+
67* ¹	91908	ПАДИ.713345.001	Втулка	1	+	+

Продолжение таблицы А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
67		ИЭ4726Э.04.70.01	Втулка	1	+	+
68		6-80029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
69	91953	ИЭ4726Э.04.10.00	Якорь	1	+	+
70	92066	76-80026 Г2 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
71	90202	ЕИФЮ.754176.410	Кольцо	1	+	+
72	91932	ИЭ4726Э.04.00.07	Диафрагма	1	+	+
73	91912	ЕИФЮ.684214.411-01	Статор	1		+
	92171	ЕИФЮ.684214.411-16	Статор	1	+	
74	92046	ИЭ4726Э.04.00.06	Корпус	1	+	+
75	91917	ЕИФЮ.741565.407-01	Обойма щеткодержателя	2	+	+
76	92047	ИЭ4726Э.04.40.02	Пружина	2	+	+
77	91949	ИЭ4726Э.04.40.03	Шайба	2	+	+
78	92212	МЗ-6gx6.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
79	91902	ИЭ4726Э.04.50.00	Щетка	2	+	+
80* ¹	91268	ЕИФЮ.758161.018-04	Винт	2	+	+
80		2-4x35.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
81	91256	ЕИФЮ.758161.018-05	Винт	1	+	+
82* ¹	91257	ЕИФЮ.758161.018-03	Винт	3	+	+
82		2-4x25.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	3	+	+
83* ¹	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	3	+	+
83		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	3	+	+
84* ¹	92070	ИЭ4726Э.04.00.02-01	Ручка (черный)	1	+	
	92072	ИЭ4726Э.04.00.02-02	Ручка (серый)	1		+
84	92070	ИЭ4726Э.04.00.02-01	Ручка (синий)	1	+	
	92072	ИЭ4726Э.04.00.02-02	Ручка (серый)	1		+
85* ¹		Мод. 2504.2301 (3 А, 250 В)	Выключатель	1	+	
		БУЭ мод.03 ЯАВЦ.435141.002ТУ	Блок управления электронный	1		+
85		DGQ 1106 ГАААА 210003 (3А, 250 В)	Выключатель	1	+	
		БУЭ мод.03 ЯАВЦ.435141.002ТУ	Блок управления электронный	1		+

Продолжение таблицы А.2

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-117А	П-25Э
86* ¹		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
86* ²		WXPC-334M-03	Конденсатор	1	+	+
86* ³		WXPC-224M-03	Конденсатор	1	+	+
86		WXPC-224M-03-80	Конденсатор	1	+	+
87* ¹		ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	2	+	+
87		2-416.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
88	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
89* ¹	92210	ЕИФЮ.723171.401	Трубка защитная	1	+	
	92095	ИЭ1022В.00.00.21-А	Трубка защитная	1		+
89	92095	ИЭ1022В.00.00.21-А	Трубка защитная	1	+	+
90* ¹		ПВС-ВП2х0,75-250-18-6-2,6 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
		К6А-5-НО5VV-F2х1-2,6	Шнур питания	1	+	
90		ПВС-ВП2х0,75-250-18-6-2,6 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	+
91* ¹	92068	ИЭ4726Э.04.00.03-01	Накладка (черный)	1	+	
	92078	ИЭ4726Э.04.00.03-02	Накладка (серый)	1		+
91	92068	ИЭ4726Э.04.00.03-01	Накладка (синий)	1	+	
	92078	ИЭ4726Э.04.00.03-02	Накладка (серый)	1		+
92	92172 92173	Е-117А.754463.125 и -09	Табличка	1+1	+	
	92174 92175	Е-117А.754463.125-03 и -04	Табличка	1+1		+
93	92148	Е-131А.753741.001	Рукоятка	1	+	+
94	92209	М6-6Н.5.05 ГОСТ 5927-70	Гайка	1	+	+
95	92145	Е-131А.741134.017	Подкладка	1	+	+
96	92128	Е-131А.301612.004	Винт	1	+	+
97	92135	Е-131А.746611.003	Глубиномер	1	+	+
98		ДПМ-3-8±10% PeO.477.006ТУ	Дроссель	2	+	
99	91959	Е-131А.713111.002	Пробка	1	+	+
100	92207	Е-532А.754465.320	Этикетка	1	+	
101		ИЭ4726Э.04.80.00	Манжета	1	+	+
102	92168	ИЭ4726Э.08.00.01-02	Переходник	1	+	+

Примечание (* – применялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.1*¹ до 01.07.02; поз.1 с 01.07.02

Поз.4*¹ до 01.07.02; поз.4*² с 01.07.02 до 01.05.04; поз.4*³ с 01.05.04
 Поз.4*³ до 1-ого квартала 2007 г.; поз.4 с -ого квартала 2007 г.
 Поз.5*¹ до 01.07.02; поз.5 с 01.07.02
 Поз.8*¹ до 01.04.07? поз.8 с 0.04.07
 Поз.10*¹ до 01.07.02; поз.10*² с 01.07.02 до 01.05.04
 Поз.10*³ с 01.05.04 до 03.04.06; поз.10*⁴ с 03.04.06
 Поз.10*⁴ до 1-ого квартала 2007 г.; поз.10 с 1-ого квартала 2007 г.
 Поз.10*³, 11*², 51*² внедрять комплектно
 Поз.10 и поз.51 внедрять комплектно
 Поз.11*¹ до 01.01.04; поз.11*² с 01.01.04 до 03.04.06
 Поз.13*¹ до 01.04.07; поз.13 с 01.04.07
 Поз.18*¹ и поз.18 взаимозаменяемые
 Поз.24*¹ до 01.03.03; поз.24 с 01.03.03
 Поз.25*¹ до 01.01.05; поз.25 с 01.01.05
 Поз.28*¹ до 01.10.00; поз.28 с 01.10.00
 Поз.30*¹ до 01.07.02; поз.30 с 01.07.02
 Поз.33*¹ до 01.01.07, поз.33 с 01.01.07
 Поз.34*¹ до 01.01.07
 Поз.35*¹ до 01.01.07, поз.35 с 01.01.07
 Поз.36*¹ до 01.01.07, поз.36 с 01.01.07
 Поз.38*¹ до 01.07.02; поз.38*² с 01.07.02
 Поз.38*² до 01.01.07; поз.38 с 01.01.07
 Поз.39 с 01.07.02
 Поз.40*¹ до 01.07.02; поз.40 с 01.07.02
 Поз.42*¹ до 01.01.03; поз.42 с 01.01.03
 Поз.42*¹ до 01.01.03; поз.42 с 01.01.03
 Поз.43*¹ до 01.04.07; поз.43 с 01.04.07
 Поз.44*¹ до 01.07.06; поз.44 с 01.07.06
 Поз.46*¹ до 01.01.03; поз.46 с 01.01.03
 Поз.48*¹ до 01.01.03; поз.48 с 01.01.03
 Поз.48 и поз.61 поставлять комплектно
 Вместо поз.46, поз.47, поз.48, поз.49, поз.50 допускается поставка сборочной единицы
 ИЭ4726Э.01.03.00 (вал в сборе) комплектно с поз.61
 Поз.51*¹ до 01.01.03; поз.51*² с 01.01.03
 Поз.51*² до 03.04.06; поз.51 с 03.04.06
 Поз.52*¹ до 01.01.03; поз.52 с 01.01.03
 Поз.57*¹ и поз.57 взаимозаменяемые
 Поз.64*¹ до 01.04.07; поз.64 с 01.04.07
 Поз.66*¹ и поз.66*² взаимозаменяемые
 Поз.66*² до 01.04.06; поз.66 с 01.04.06
 Поз.67*¹ до 01.04.06; поз.67 с 01.04.06
 Поз.80*¹ до 01.04.07; поз.80 с 01.04.07
 Поз.82*¹ до 01.04.07; поз.82 с 01.04.07
 Поз.83*¹ до 01.04.07; поз.83 с 01.04.07
 Поз.84*¹ до 01.05.04; поз.84 с 01.05.04
 Поз.85 *¹ до 01.09.05; проз.85 с 01.09.05
 Поз.86*¹ до 01.06.03; поз.86*² с 01.06.03

(При заказе поз.86*¹ взамен поставлять поз.86*²)

Поз.86*² до 01.08.05; поз.86 с 01.08.05

Поз.86 и поз.86*² взаимозаменяемые

Поз.86*³ до 01.06.06; поз.86 с 01.06.86

Поз.86 и поз.86*³ взаимозаменяемые

Поз.87*¹ до 01.04.07; поз.87 с 01.04.07

Поз.89*¹ до 01.06.06; поз.89 с 01.06.06

Поз.90*¹ до 01.06.06; поз.90 с 01.06.06

Поз.91*¹ до 01.05.04; поз.91 с 01.05.04

Поз.99 с 01.02.05

Поз.100 с 01.10.04

Поз.101 с 01.04.06